

Solicitamos a todos que façam as alterações abaixo em seu **CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025**.

Favor, ao encontrar informações incorretas no catálogo, que repassem ao dpto. de Marketing para podermos informar toda a equipe de vendas e providenciar que tal falha não se repita no próximo catálogo.

| LINHA | PÁGINA | CÓDIGO DO PRODUTO | ERRO | CORREÇÃO | DATA ALTERAÇÃO | |
|---------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| FIRE | 030 | FIRE954135 | foto errada | foto alterada | 31/07/2025 | |
| FIRE | 031 | FIRE954209 | base de alumínio | s/ base | 16/07/2025 | |
| FIRE | 031 | FIRE954223 | s/ base | c/ base | 24/06/2025 | |
| FIRE | 031 | FIRE954223 | foto errada | foto alterada (c/ base) | 24/06/2025 | |
| SUSP. | 031 | SUSP230K | foto errada | foto alterada (s/ base) | 24/06/2025 | |
| IM | 061 | IM11132 | cabo longo | cabo curto | 09/09/2025 | |
| EDN | 067 | EDN4B0905849 | Mercedes 84 A 11 | Audi A3 / VW leve e pesado | 22/07/2025 | |
| FAC | 066 | FAC1135 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| FAC | 066 | FAC1150 | foto errada | foto alterada (alterada pelo fornecedor) | 09/09/2025 | |
| FAC | 067 | FAC1135 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| FAC | 067 | FAC1118 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| FAC | 067 | FAC1118 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| FAC | 067 | FAC1141 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| KOS | 067 | KOS48229816 | foto errada | foto alterada | 22/07/2025 | |
| IM | 067 | IM41602 | Mercedes 84 A 11 | AUDI A3 / VW LEVE E PESADO | 22/07/2025 | |
| LS | 094 | LS0318 | foto errada | foto alterada | 08/04/2026 | |
| ILG | 146 | ILGTSM112R | foto errada | foto alterada | 24/06/2025 | |
| ILG | 146 | ILGTSM112R | c/ parafuso | s/ parafuso | 24/06/2025 | |
| EDN | 102 | EDN23752667 | lado errado | lado correto: LD | 23/01/2026 | |
| EDN | 102 | EDN23752668 | lado errado | lado correto: LE | 23/01/2026 | |
| EDN | 105 | EDN2552714 | troca de código | código novo: EDN2552714L | 11/07/2025 | |
| EDN | 105 | EDN2552715 | troca de código | código novo: EDN2552715L | 11/07/2025 | |
| EDN | 106 | EDN9618204039 | foto errada | foto alterada | 30/06/2025 | |
| EDN | 106 | EDN9618204139 | foto errada | foto alterada | 30/06/2025 | |
| EDN | 106 | EDN9618205039 | foto errada | foto alterada | 30/06/2025 | |
| EDN | 106 | EDN9618205139 | foto errada | foto alterada | 30/06/2025 | |
| NINO | 109 | NINO040V | L.E. | L.D. | 30/06/2025 | |
| NINO | 109 | NINO041V | L.D. | L.E. | 30/06/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071001 | código errado | código correto: TSA71001 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071002 | código errado | código correto: TSA71002 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071003 | código errado | código correto: TSA71003 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071004 | código errado | código correto: TSA71004 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071005 | código errado | código correto: TSA71005 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071006 | código errado | código correto: TSA71006 | 09/09/2025 | |
| TSA | 131 | TSA071007 | código errado | código correto: TSA71007 | 09/09/2025 | |
| EDN | 159 | EDN1040LCV | 24V. | bivolt. | 30/06/2025 | |
| EDN | 159 | EDN1040LSV | 24V. | bivolt. | 30/06/2025 | |
| BRA | 176 | BRA8525LD305 | | excluído (descontinuado pela indústria) | 23/01/2026 | |
| BRA | 176 | BRA8525LE305 | | excluído (descontinuado pela indústria) | 23/01/2026 | |
| BRA | 181 | BRA899680301 | c/ conector | saída c/ fios e terminais | 09/09/2025 | |
| BRA | 181 | BRA899680302 | c/ conector | saída c/ fios e terminais | 09/09/2025 | |
| BRA | 181 | BRA899680304 | c/ conector | saída c/ fios e terminais | 09/09/2025 | |
| BRA | 181 | BRA899680305 | c/ conector | saída c/ fios e terminais | 09/09/2025 | |
| DR | 204 | DR08200882N | troca de código | código novo: DR61032558M | 08/04/2026 | |
| EDN | 249 | EDN35422003 | 24V. | bivolt (alterado pelo fornecedor) | 19/09/2025 | |
| TUR | 249 | TUR304767 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 21/10/2025 | |
| TUR | 249 | TUR304768 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 21/10/2025 | |
| TUR | 249 | TUR304769 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 21/10/2025 | |
| TUR | 249 | TUR304770 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 21/10/2025 | |
| TUR | 249 | TUR304772 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 21/10/2025 | |
| HEL | 266 | HEL6PV009371701 | | excluído (desconstruído pela indústria) | 25/03/2026 | |
| TRI | 271 | TRITV4082 | foto errada | foto alterada | 31/07/2025 | |
| LANÇAMENTOS - TEC1560100 | | | | | EXCLUÍDO | 25/03/2026 |