

Solicitamos a todos que façam as alterações abaixo em seu **CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025**.
Favor, ao encontrar informações incorretas no catálogo, que repassem ao dpto. de Marketing para podermos informar toda a equipe de vendas e providenciar que tal falha não se repita no próximo catálogo.

LINHA	PÁGINA	CÓDIGO DO PRODUTO	ERRO	CORREÇÃO	DATA ALTERAÇÃO
FIRE	030	FIRE954135	foto errada	foto alterada	31/07/2025
FIRE	031	FIRE954209	base de alumínio	s/ base	16/07/2025
FIRE	031	FIRE954223	s/ base	c/ base	24/06/2025
FIRE	031	FIRE954223	foto errada	foto alterada (c/ base)	24/06/2025
SUSP	031	SUSP230K	foto errada	foto alterada (s/ base)	24/06/2025
IM	061	IM11132	cabo longo	cabo curto	09/09/2025
EDN	067	EDN4B0905849	Mercedes 84 A 11	Audi A3 / VW leve e pesado	22/07/2025
FAC	066	FAC1135	foto errada	foto alterada	22/07/2025
FAC	066	FAC1150	foto errada	foto alterada (alterada pelo fornecedor)	09/09/2025
FAC	067	FAC1135	foto errada	foto alterada	22/07/2025
FAC	067	FAC1118	foto errada	foto alterada	22/07/2025
FAC	067	FAC1118	foto errada	foto alterada	22/07/2025
FAC	067	FAC1141	foto errada	foto alterada	22/07/2025
KOS	067	KOS48229816	foto errada	foto alterada	22/07/2025
IM	067	IM41602	Mercedes 84 A 11	AUDI A3 / VW LEVE E PESADO	22/07/2025
ILG	146	ILGTSM112R	foto errada	foto alterada	24/06/2025
ILG	146	ILGTSM112R	c/ parafuso	s/ parafuso	24/06/2025
EDN	102	EDN23752667	lado errado	lado correto: LD	23/01/2026
EDN	102	EDN23752668	lado errado	lado correto: LE	23/01/2026
EDN	105	EDN2552714	troca de código	código novo: EDN2552714L	11/07/2025
EDN	105	EDN2552715	troca de código	código novo: EDN2552715L	11/07/2025
EDN	106	EDN9618204039	foto errada	foto alterada	30/06/2025
EDN	106	EDN9618204139	foto errada	foto alterada	30/06/2025
EDN	106	EDN9618205039	foto errada	foto alterada	30/06/2025
EDN	106	EDN9618205139	foto errada	foto alterada	30/06/2025
NINO	109	NINO040V	L.E.	L.D.	30/06/2025
NINO	109	NINO041V	L.D.	L.E.	30/06/2025
TSA	131	TSA071001	código errado	código correto: TSA71001	09/09/2025
TSA	131	TSA071002	código errado	código correto: TSA71002	09/09/2025
TSA	131	TSA071003	código errado	código correto: TSA71003	09/09/2025
TSA	131	TSA071004	código errado	código correto: TSA71004	09/09/2025
TSA	131	TSA071005	código errado	código correto: TSA71005	09/09/2025
TSA	131	TSA071006	código errado	código correto: TSA71006	09/09/2025
TSA	131	TSA071007	código errado	código correto: TSA71007	09/09/2025
EDN	159	EDN1040LCV	24V.	bivolt.	30/06/2025
EDN	159	EDN1040LSV	24V.	bivolt.	30/06/2025
BRA	176	BRA8525LD305		excluído (descontinuado pela indústria)	23/01/2026
BRA	176	BRA8525LE305		excluído (descontinuado pela indústria)	23/01/2026
BRA	181	BRA899680301	c/ conector	saída c/ fios e terminais	09/09/2025
BRA	181	BRA899680302	c/ conector	saída c/ fios e terminais	09/09/2025
BRA	181	BRA899680304	c/ conector	saída c/ fios e terminais	09/09/2025
BRA	181	BRA899680305	c/ conector	saída c/ fios e terminais	09/09/2025
EDN	249	EDN35422003	24V.	bivolt (alterado pelo fornecedor)	19/09/2025
TUR	249	TUR304767		excluído (desconstinuado pela indústria)	21/10/2025
TUR	249	TUR304768		excluído (desconstinuado pela indústria)	21/10/2025
TUR	249	TUR304769		excluído (desconstinuado pela indústria)	21/10/2025
TUR	249	TUR304770		excluído (desconstinuado pela indústria)	21/10/2025
TUR	249	TUR304772		excluído (desconstinuado pela indústria)	21/10/2025
TRI	271	TRITV4082	foto errada	foto alterada	31/07/2025