

Solicitamos a todos que façam as alterações abaixo em seu **CATÁLOGO DE PRODUTOS 2021/22**.

Favor ao encontrar informações incorretas no catálogo, que repassem ao dpto. de Marketing para que possamos informar toda a equipe de vendas, e providenciar que tal falha não se repita no próximo catálogo.

LINHA	PÁGINA	CÓDIGO DO PRODUTO	ERRO	CORREÇÃO	DATA ALTERAÇÃO
EDN	029	EDNSC1442292	Foto Errada	Foto Alterada	07/02/2023
EDN	029	EDNSC1442293	Foto Errada	Foto Alterada	07/02/2023
EDN	032	EDNVV20700787		Similar ZEN13356	28/11/2023
EDN	032	EDNSC1870553	Foto Errada	Foto Alterada	05/04/2023
EDN	034	EDNVV1016498	L. Esquerdo	L. Direito	11/01/2022
EDN	034	EDNVV1016499	L. Direito	L. Esquerdo	11/01/2022
EDN	036	EDNMB9408200221	s/ conector	Foto Alterada, c/ chicote e conectores	30/06/2022
EDN	037	EDNIM1389D	Foto Errada	Foto Alterada	28/03/2022
EDN	037	EDNIM1389E	Foto Errada	Foto Alterada	28/03/2022
EDN	037	EDNIM1389D	s/ Refletivo	c/ Refletivo	28/03/2022
EDN	037	EDNIM1389E	s/ Refletivo	c/ Refletivo	28/03/2022
VLZ	041	VLZ01004	Foto Errada	Foto Alterada	24/10/2023
AQUA	045	AQUAAC10		Excluído pela indústria	17/08/2022
AQUA	046	AQUAM700K		Excluído pela indústria	17/08/2022
ASP	048	ASP1300700		Excluído pela indústria	17/08/2022
ASP	048	ASP1535700		Excluído pela indústria	17/08/2022
AUT	052	AUT20022	Lâminas 29	Lâminas 25	07/03/2023
AUT	052	AUT20024	Lâminas 29	Lâminas 25	07/03/2023
AUT	052	AUT20025	Lâminas 29	Lâminas 25	07/03/2023
AUT	053	AUT20321	Lâminas 33	Lâminas 27	07/03/2023
AUT	053	AUT20436	Comprimento 114mm	Comprimento 144mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20469	Coletor 42,1mm	Coletor 35mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20469	Lâminas 33	Coletor 27	07/03/2023
AUT	053	AUT20498	Coletor 53,9mm	Coletor 42mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20559	Coletor 35,5mm	Coletor 53,9mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20588	Coletor 36mm	Coletor 33mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20594	Coletor 45mm	Coletor 35,4mm	07/03/2023
AUT	053	AUT20604	Coletor 32,9mm	Coletor 45mm	07/03/2023
AUT	054	AUT20821	Coletor 40mm	Coletor 41mm	07/03/2023
AUT	054	AUT20821	Lâminas 23	Lâminas 27	07/03/2023
AUT	054	AUT20823	Coletor 40mm	Coletor 41mm	07/03/2023
AUT	055	AUT40138	Diâmetro 93,3mm	Diâmetro 89mm	07/03/2023
AUT	055	AUT40138	Comprimento 153mm	Comprimento 148mm	07/03/2023
AUT	055	AUT40642	Coletor 14mm	Coletor 15,4mm	07/03/2023
AUT	055	AUT40642	Comprimento 158mm	Comprimento 163mm	07/03/2023
BB	065	BB9190087018		Excluído, substituído por SEG AUTOMOTIVE	28/09/2023
BB	065	BB9190087027		Excluído, substituído por SEG AUTOMOTIVE	28/09/2023
BB	065	BB9190087032		Excluído, substituído por SEG AUTOMOTIVE	28/09/2023
BB	065	BB9190087034		Excluído, substituído por SEG AUTOMOTIVE	28/09/2023
BRA	066	BRA8934LD001		Excluído pela indústria	05/04/2023
BRA	066	BRA8934Le001		Excluído pela indústria	05/04/2023
BRA	067	BRA805770301		Troca de código para BRA805781301	26/09/2022
BRA	067	BRA805770302		Troca de código para BRA805781302	26/09/2022
BRA	067	BRA805770305		Troca de código para BRA805781305	26/09/2022
CAU	073	CAU1063	600x490mm	500x490mm	10/01/2022
CEP	073	CEP30063		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	073	CEP30064		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10003		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10019		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10027		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10032		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10033		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10059		Excluído pela indústria	25/04/2022
CEP	075	CEP10060		Excluído pela indústria	25/04/2022
CONT	077	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
CONT	078	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
CONT	079	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
CONT	080	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
CONT	081	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
CONT	082	CONTINENTAL		toda linha Excluída	18/07/2022
DR	084	DR102N10004		Excluído pela indústria	16/05/2022
DR	084	DR102N10005		Excluído pela indústria	16/05/2022
DR	084	DR102N10023		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	085	DR61017562	Foto Errada	Foto Alterada	20/07/2022
DR	086	DR19024301		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	086	DR19070197		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	087	DR10519748		Excluído pela indústria	13/02/2023
DR	089	DR19070195		Excluído pela indústria	24/02/2022
DR	091	DR00030008VLP	Polia 62mm	Polia 63mm	30/01/2023
DR	091	DRJFZ1941		Excluído pela indústria	16/05/2022
DR	091	DR101N10074		Troca de código para DR00050005VLP	05/04/2023
DR	091	DR00091516		Excluído pela indústria	11/04/2024
DR	092	DR101N10014		Excluído pela indústria	16/05/2022
DR	092	DR19025356		Excluído pela indústria	24/02/2022
DR	092	DR19025121	Foto Errada	Foto Alterada	23/09/2021
DR	092	DR19025121		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	092	DR10492756		Excluído pela indústria	27/06/2023
DR	092	DR10512331		Excluído pela indústria	11/04/2024
DR	093	DR19025378		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	093	DR19025516		Excluído pela indústria	04/10/2022
DR	094	DR0800071P		Excluído pela indústria	11/04/2024

LINHA	PÁGINA	CÓDIGO DO PRODUTO	ERRO	CORREÇÃO	DATA ALTERAÇÃO
DNI	102	DNI2189	Similar Errado	Correto é IM32078	11/10/2023
DNI	102	DNI2189	Foto Errada	Foto Alterada	11/10/2023
DNI	102	DNI2190	Foto Errada	Foto Alterada	11/10/2023
DNI	104	DNI4003		Excluído pela indústria	17/08/2022
DNI	104	DNI4013		Excluído pela indústria	17/08/2022
ENGT	108	ENGT000231	Foto Errada	Foto Alterada	22/02/2023
ENGT	109	ENGT000242	Foto Errada	Foto Alterada	22/02/2023
FAB	115	FABFT154	Foto Errada	Foto Alterada	07/03/2023
FAB	118	FABER0112		Excluído peça indústria	24/05/2023
FAB	118	FABER0113		Excluído peça indústria	24/05/2023
EURO	113	EURO20513	19 dentes	09 dentes	09/11/2022
FIRE	130	FIRE954017	Foto Errada	Foto Alterada	27/06/2023
FIRE	130	FIRE954026	Mola 1T: 1T15L4	Mola 1T: 1T15LM 4	27/10/2021
FIRE	130	FIRE954026	Altura Mín.: 165mm	Altura Mín.: 170mm	27/10/2021
FIRE	130	FIRE954026	Altura Máx.: 419mm	Altura Máx.: 430mm	27/10/2021
FIRE	130	FIRE954026	Diâmetro Máx.: 290mm	Diâmetro Máx.: 282mm	27/10/2021
FRT	137	FRT3040		Excluído pela indústria	10/01/2024
FRT	137	FRT3041		Excluído pela indústria	10/01/2024
GA	146	GALGL49H21	Emb. c/ 10 peças	Emb. c/ 01 peça	14/09/2022
GA	147	GAGB1005		Troca de código para GAGB1091	27/02/2023
GA	147	GAGB1005		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1006		Troca de código para GAGB1091	27/02/2023
GA	147	GAGB1006		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1068		Troca de código para GAGB1095	27/02/2023
GA	147	GAGB1068		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1069		Troca de código para GAGB1095	27/02/2023
GA	147	GAGB1069		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1103		Troca de código para GAGB1109	27/02/2023
GA	147	GAGB1103		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1104		Troca de código para GAGB1109	27/02/2023
GA	147	GAGB1104		Excluído pela indústria	27/02/2023
GA	147	GAGB1015		Troca de código para GAGB1093	22/06/2023
GA	147	GAGB1015		Excluído pela indústria	22/06/2023
GA	147	GAGB1016		Troca de código para GAGB1093	22/06/2023
GA	147	GAGB1016		Excluído pela indústria	22/06/2023
GA	147	GALGL6411	Foto Errada	Foto Alterada	31/07/2023
GA	147	GALGL6411A	Foto Errada	Foto Alterada	31/07/2023
GA	147	GALGL6418	Foto Errada	Foto Alterada	31/07/2023
GA	147	GALGL6418A	Foto Errada	Foto Alterada	31/07/2023
GA	149	GA0043R		Excluído pela indústria	17/08/2022
GA	153	GA0713	Foto Errada	Foto Alterada	02/09/2022
GA	156	GA1329	Foto Errada	Foto Alterada	28/11/2023
GA	156	GA1303	Foto Errada	Foto Alterada	23/09/2021
GF	176	GF012710AM	Foto Errada	Foto Alterada	07/10/2022
GB	185	GB10825	Foto Errada	Foto Alterada	13/10/2021
HEL	196	HELH1EMK		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELD1S5000K		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELD2S5000K		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELH424VEMK		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELH4EMK		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELH724VEMK		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	197	HELH7EMK		Excluído pela indústria	04/10/2022
HEL	198	HELH21W12V	Emb. c/ 10 peças	Emb. c/ 01 peça	14/09/2022
HEL	198	HELH21W24V	Emb. c/ 10 peças	Emb. c/ 01 peça	14/09/2022
HEL	200	HEL6PV010368101		Excluído pela indústria	26/01/2024
IAM	207	IAM85180121	12V	24V	26/10/2022
IKRO	208	IKRO5338	Foto Errada	Foto Alterada	23/09/2021
IMB	211	IMB100521424	Foto Errada	Foto Alterada	16/06/2023
KOS	217	KOS10001205		Excluído pela indústria	26/10/2022
KOS	217	KOS10001206		Excluído pela indústria	26/10/2022
IM	229	IM0803		Excluído pela indústria	25/04/2022
NSK	251	NSK6205	Medida interna 55mm	Medida interna 52mm	18/08/2023
NSK	252	NSKB1726		Excluído pela indústria	26/01/2024
ORIG	263	ORIGCH9901	Código Errado	ORIGCH9901N	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9902	Código Errado	ORIGCH9902N	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9901N		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9902N		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9903N		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9904		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9905		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9906		Incluir descrição: 2 FIOS DE 1,5mm. / 5 FIOS DE 0,75mm.	28/03/2022
ORIG	263	ORIGCH9987	Tomada fêmea	Tomada macho	05/05/2023
OSR	269	OSR64193CLC	Emb. c/ 02 peças	Emb. c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	269	OSR64151CBI	Emb. c/ 02 peças	Emb. c/ 01 peça	10/10/2022
OSR	270	OSR64212CBI	Emb. c/ 02 peças	Emb. c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	270	OSR64176CBI	Emb. c/ 02 peças	Emb. c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	270	OSR64216TSP	Emb. c/ 01 peça	Emb. c/ 02 peças	10/10/2022
OSR	271	OSR64138	Emb. c/ 02 peças	Emb. c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR7515	Emb. c/ 10 peças	Emb. c/ 02 peças	28/03/2022
OSR	272	OSR66150CW	Emb. c/ 02 peças	Emb. Par c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR66204CW	Emb. c/ 02 peças	Emb. Par c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR65210CW	Emb. c/ 02 peças	Emb. Par c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR66211CW	Emb. c/ 02 peças	Emb. Par c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR690056CW	Emb. c/ 02 peças	Emb. Par c/ 01 peça	28/03/2022
OSR	272	OSR69012CW		Excluído	28/03/2022
OSR	272	OSR6429	12V	24V	28/03/2022
PARK	274	PARK7735016TF		Excluído pela indústria	30/06/2022
PARK	274	PARK7735016TH		Excluído pela indústria	30/06/2022
PARK	274	PARK712143TH		Excluído pela indústria	17/08/2022

LINHA	PÁGINA	CÓDIGO DO PRODUTO	ERRO	CORREÇÃO	DATA ALTERAÇÃO
PRA	281	PRA27006517	Foto Errada	Foto Alterada, (produto alterado pela indústria)	19/10/2021
PRA	281	PRA27006617	Foto Errada	Foto Alterada, (produto alterado pela indústria)	19/10/2021
ETE	282	ETE7518		Excluído pela indústria	25/04/2022
ETE	282	ETE7530		Excluído pela indústria	25/04/2022
ETE	282	ETE7550		Excluído pela indústria	25/04/2022
ETE	283	ETE7571		Excluído pela indústria	25/04/2022
ETE	283	ETE7575		Excluído pela indústria	25/04/2022
ETE	285	ETE7030A	0,5mm. a 1,5mm.	correto é 0,5mm. a 2,8mm.	31/10/2023
ETE	291	ETE5420	Foto Errada	Foto Alterada	28/09/2023
ETE	292	ETE7063 (CRISTAL)	Código errado	ETE7063CRI	18/08/2023
ETE	292	ETE7063AM	Código errado	ETE7063AMI	18/08/2023
ETE	292	ETE7063AZ	Código errado	ETE7063AZI	18/08/2023
ETE	292	ETE7063VD	Código errado	ETE7063VDI	18/08/2023
ETE	292	ETE7063VM	Código errado	ETE7063VMI	18/08/2023
SEG	298	SEG0124555038	Polia 68mm.	Polia 63mm.	30/01/2023
SEG	298	SEG0124555129	Polia 68mm.	Polia 63mm.	30/01/2023
SEG	298	SEG0124655026	Mitsubisch 10 canais	Bosch 8 vias, foto alterada	25/08/2022
SEG	298	SEG0124655047	110A.	100A.	25/08/2022
SEG	298	SEG0001251036		Excluído pela indústria	25/08/2022
SEG	298	SEGF000AL0138		Excluído pela indústria	25/08/2022
SEG	298	SEGF000AL0150	Similar Errado	Correto é ZEN31032, excluir similar DELCO	24/10/2023
SEG	299	SEGF000BL19N2	Foto Errada	Foto Alterada	23/09/2021
SEG	299	SEGF000LD2541	Foto Errada	Foto Alterada	28/03/2022
SIN	300	SIN0019		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN0019		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN0053		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN0054		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN0294		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN0298		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN1053		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN1054		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN1294		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN1295		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	301	SIN1081CV		Excluído pela indústria	20/07/2022
SIN	301	SIN1081SV		Excluído pela indústria	20/07/2022
SIN	305	SIN1182CVVM		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	307	SIN253024		Incluir descrição: L. DIREITO	26/10/2021
SIN	307	SIN253124		Incluir descrição: L. DIREITO	26/10/2021
SIN	307	SIN253224		Incluir descrição: L. DIREITO	26/10/2021
SIN	307	SIN254024		Incluir descrição: L. ESQUERDO	26/10/2021
SIN	307	SIN254124		Incluir descrição: L. ESQUERDO	26/10/2021
SIN	307	SIN254224		Incluir descrição: L. ESQUERDO	26/10/2021
SIN	307	SIN203812		Troca de código para SIN2038 (BIVOLT)	07/03/2023
SIN	307	SIN203824		Troca de código para SIN2038 (BIVOLT)	07/03/2023
SIN	308	SIN3360D	Fixação Traseira	Fixação Superior (produto alterado pela indústria)	11/11/2021
SIN	308	SIN3360E	Fixação Traseira	Fixação Superior (produto alterado pela indústria)	11/11/2021
SIN	308	SIN3361D	Fixação Superior	Fixação Traseira (produto alterado pela indústria)	11/11/2021
SIN	308	SIN3361E	Fixação Superior	Fixação Traseira (produto alterado pela indústria)	11/11/2021
SIN	312	SIN1050VM		Excluído pela indústria	25/10/2022
SIN	312	SIN1060		Excluído pela indústria	17/08/2022
SIN	313	SIN3006		Excluído pela indústria	26/01/2024
TC	318	TC1021407	Foto errada	Foto Alterada	02/03/2023
TC	320	TC1041111	Foto	Foto Alterada (produto alterado pela indústria)	31/07/2023
TEC	322	TEC5920151		Incluir descrição: LAVANDA	10/01/2022
TEC	322	TEC5920094	Lata 350ml.	Lata 400ml.	05/05/2023
TEC	323	TEC5920159	Nova embalagem	Foto Alterada	22/06/2023
TEC	323	TEC5920161	Nova embalagem	Foto Alterada	22/06/2023
TEC	323	TEC5920162	Nova embalagem	Foto Alterada	22/06/2023
TEC	323	TEC5920169	Nova embalagem	Foto Alterada	22/06/2023
TEC	323	TEC5920172	Nova embalagem	Foto Alterada	22/06/2023
TEC	324	TEC5920028		Excluído pela indústria	27/06/2023
TSA	346	TSA10230		Excluído pela indústria	31/05/2023
TSA	347	TSA10181		Excluído pela indústria	31/05/2023
TUR	355	TUR304765		Excluído pela indústria	11/01/2022
UNF	363	UNF011124	Foto errada	Foto Alterada	26/10/2022
VTO	382	VTOPVC2876	Foto errada	Foto Alterada	10/08/2023
VTO	382	VTOPVC2876	Encaixe Gancho	Encaixe Parafuso	10/08/2023
ZEN	396	ZEN01921	Foto errada	Foto Alterada	09/11/2022
ZEN	403	ZEN13356		Similar EDNVV20700787	28/11/2023
ZEN	402	ZEN13163	Foto errada	Foto Alterada	12/01/2023
ZIN	411	ZINM6702D	Foto errada	Foto Alterada	07/02/2023
ZIN	411	ZINM6702E	Foto errada	Foto Alterada	07/02/2023
ZM	414	ZM8048006	Foto errada	Foto Alterada	30/01/2023
ZM	426	ZM9010604	Polia 68mm.	Polia 63mm.	30/01/2023
ZM	415	ZM8993500		Excluído pela indústria	17/08/2022
ZM	416	ZM8357130		Excluído pela indústria	31/01/2022
ZM	425	ZM2501500		Excluído pela indústria	06/12/2021