

Solicitamos a todos que façam as alterações abaixo em seu **CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025**.  
Favor, ao encontrar informações incorretas no catálogo, que repassem ao dpto. de Marketing para podermos informar toda a equipe de vendas e providenciar que tal falha não se repita no próximo catálogo.

| LINHA      | PÁGINA     | CÓDIGO DO PRODUTO | ERRO             | CORREÇÃO                                        | DATA ALTERAÇÃO    |
|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| FIRE       | 030        | FIRE954135        | foto errada      | foto alterada                                   | 31/07/2025        |
| FIRE       | 031        | FIRE954209        | base de alumínio | s/ base                                         | 16/07/2025        |
| FIRE       | 031        | FIRE954223        | s/ base          | c/ base                                         | 24/06/2025        |
| FIRE       | 031        | FIRE954223        | foto errada      | foto alterada (c/ base)                         | 24/06/2025        |
| SUSP       | 031        | SUSP230K          | foto errada      | foto alterada (s/ base)                         | 24/06/2025        |
| IM         | 061        | IM11132           | cabo longo       | cabo curto                                      | 09/09/2025        |
| EDN        | 067        | EDN4B0905849      | Mercedes 84 A 11 | Audi A3 / VW leve e pesado                      | 22/07/2025        |
| FAC        | 066        | FAC1135           | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| FAC        | 066        | FAC1150           | foto errada      | foto alterada (alterada pelo fornecedor)        | 09/09/2025        |
| FAC        | 067        | FAC1135           | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| FAC        | 067        | FAC1118           | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| FAC        | 067        | FAC1118           | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| FAC        | 067        | FAC1141           | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| KOS        | 067        | KOS48229816       | foto errada      | foto alterada                                   | 22/07/2025        |
| IM         | 067        | IM41602           | Mercedes 84 A 11 | AUDI A3 / VW LEVE E PESADO                      | 22/07/2025        |
| ILG        | 146        | ILGTSM112R        | foto errada      | foto alterada                                   | 24/06/2025        |
| ILG        | 146        | ILGTSM112R        | c/ parafuso      | s/ parafuso                                     | 24/06/2025        |
| EDN        | 105        | EDN2552714        | troca de código  | código novo: EDN2552714L                        | 11/07/2025        |
| EDN        | 105        | EDN2552715        | troca de código  | código novo: EDN2552715L                        | 11/07/2025        |
| EDN        | 106        | EDN9618204039     | foto errada      | foto alterada                                   | 30/06/2025        |
| EDN        | 106        | EDN9618204139     | foto errada      | foto alterada                                   | 30/06/2025        |
| EDN        | 106        | EDN9618205039     | foto errada      | foto alterada                                   | 30/06/2025        |
| EDN        | 106        | EDN9618205139     | foto errada      | foto alterada                                   | 30/06/2025        |
| NINO       | 109        | NINO040V          | L.E.             | L.D.                                            | 30/06/2025        |
| NINO       | 109        | NINO041V          | L.D.             | L.E.                                            | 30/06/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071001         | código errado    | código correto: TSA71001                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071002         | código errado    | código correto: TSA71002                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071003         | código errado    | código correto: TSA71003                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071004         | código errado    | código correto: TSA71004                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071005         | código errado    | código correto: TSA71005                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071006         | código errado    | código correto: TSA71006                        | 09/09/2025        |
| TSA        | 131        | TSA071007         | código errado    | código correto: TSA71007                        | 09/09/2025        |
| EDN        | 159        | EDN1040LCV        | 24V.             | bivolt                                          | 30/06/2025        |
| EDN        | 159        | EDN1040LSV        | 24V.             | bivolt                                          | 30/06/2025        |
| BRA        | 181        | BRA899680301      | c/ conector      | saída c/ fios e terminais                       | 09/09/2025        |
| BRA        | 181        | BRA899680302      | c/ conector      | saída c/ fios e terminais                       | 09/09/2025        |
| BRA        | 181        | BRA899680304      | c/ conector      | saída c/ fios e terminais                       | 09/09/2025        |
| BRA        | 181        | BRA899680305      | c/ conector      | saída c/ fios e terminais                       | 09/09/2025        |
| EDN        | 249        | EDN35422003       | 24V.             | bivolt (alterado pelo fornecedor)               | 19/09/2025        |
| <b>TUR</b> | <b>249</b> | <b>TUR304767</b>  |                  | <b>excluído (desconstituado pela indústria)</b> | <b>21/10/2025</b> |
| <b>TUR</b> | <b>249</b> | <b>TUR304768</b>  |                  | <b>excluído (desconstituado pela indústria)</b> | <b>21/10/2025</b> |
| <b>TUR</b> | <b>249</b> | <b>TUR304769</b>  |                  | <b>excluído (desconstituado pela indústria)</b> | <b>21/10/2025</b> |
| <b>TUR</b> | <b>249</b> | <b>TUR304770</b>  |                  | <b>excluído (desconstituado pela indústria)</b> | <b>21/10/2025</b> |
| <b>TUR</b> | <b>249</b> | <b>TUR304772</b>  |                  | <b>excluído (desconstituado pela indústria)</b> | <b>21/10/2025</b> |
| TRI        | 271        | TRITV4082         | foto errada      | foto alterada                                   | 31/07/2025        |