

Solicitamos a todos que façam as alterações abaixo em seu **CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025**.  
Favor, ao encontrar informações incorretas no catálogo, que repassem ao dpto. de Marketing para podermos informar toda a equipe de vendas e providenciar que tal falha não se repita no próximo catálogo.

| LINHA             | PÁGINA     | CÓDIGO DO PRODUTO          | ERRO                        | CORREÇÃO                             | DATA ALTERAÇÃO    |
|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>FIRE . . .</b> | <b>030</b> | <b>FIRE954135. . . . .</b> | <b>foto errada. . . . .</b> | <b>foto alterada. . . . .</b>        | <b>31/07/2025</b> |
| FIRE . . .        | 031        | FIRE954209 . . . . .       | base de alumínio . . . . .  | s/ base . . . . .                    | 16/07/2025        |
| FIRE . . .        | 031        | FIRE954223 . . . . .       | s/ base . . . . .           | c/ base . . . . .                    | 24/06/2025        |
| FIRE . . .        | 031        | FIRE954223 . . . . .       | foto errada . . . . .       | foto alterada (c/ base) . . . . .    | 24/06/2025        |
| SUSP. . .         | 031        | SUSP230K . . . . .         | foto errada . . . . .       | foto alterada (s/ base) . . . . .    | 24/06/2025        |
| EDN. . .          | 067        | EDN4B0905849 . . . . .     | Mercedes 84 A 11. . . . .   | Audi A3 / VW leve e pesado . . . . . | 22/07/2025        |
| FAC . . .         | 066        | FAC1135 . . . . .          | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| FAC . . .         | 067        | FAC1135 . . . . .          | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| FAC . . .         | 067        | FAC1118 . . . . .          | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| FAC . . .         | 067        | FAC1118 . . . . .          | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| FAC . . .         | 067        | FAC1141 . . . . .          | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| KOS. . .          | 067        | KOS48229816 . . . . .      | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 22/07/2025        |
| IM . . .          | 067        | IM41602 . . . . .          | Mercedes 84 A 11. . . . .   | AUDI A3 / VW LEVE E PESADO . . . . . | 22/07/2025        |
| ILG. . .          | 146        | ILGTSM112R . . . . .       | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 24/06/2025        |
| ILG. . .          | 146        | ILGTSM112R . . . . .       | c/ parafuso . . . . .       | s/ parafuso . . . . .                | 24/06/2025        |
| EDN. . .          | 105        | EDN2552714 . . . . .       | troca de código. . . . .    | código novo: EDN2552714L. . . . .    | 11/07/2025        |
| EDN. . .          | 105        | EDN2552715 . . . . .       | troca de código. . . . .    | código novo: EDN2552715L. . . . .    | 11/07/2025        |
| EDN. . .          | 106        | EDN9618204039 . . . . .    | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 30/06/2025        |
| EDN. . .          | 106        | EDN9618204139 . . . . .    | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 30/06/2025        |
| EDN. . .          | 106        | EDN9618205039 . . . . .    | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 30/06/2025        |
| EDN. . .          | 106        | EDN9618205139 . . . . .    | foto errada . . . . .       | foto alterada . . . . .              | 30/06/2025        |
| NINO . .          | 109        | NINO040V . . . . .         | L.E. . . . .                | L.D. . . . .                         | 30/06/2025        |
| NINO . .          | 109        | NINO041V . . . . .         | L.D. . . . .                | L.E. . . . .                         | 30/06/2025        |
| EDN. . .          | 159        | EDN1040LCV . . . . .       | 24V. . . . .                | bivolt. . . . .                      | 30/06/2025        |
| EDN. . .          | 159        | EDN1040LSV . . . . .       | 24V. . . . .                | bivolt. . . . .                      | 30/06/2025        |
| <b>TRI . . .</b>  | <b>271</b> | <b>TRITV4082 . . . . .</b> | <b>foto errada. . . . .</b> | <b>foto alterada. . . . .</b>        | <b>31/07/2025</b> |